

**AVISO DE RIESGO – PRODUCTO DEFECTUOSO
COMUNICADO A LOS CONSUMIDORES DE UN DESPERFECTO TÉCNICO EN VEHÍCULO
CHEVROLET CRUZE, TRANSMISIÓN MANUAL (NAFTA) CON NÚMEROS DE CHASIS DESDE
DK065903 HASTA DK154953 Y EK528208 HASTA EK549984.**

Producto: VEHÍCULO CHEVROLET CRUZE, TRANSMISIÓN MANUAL (NAFTA) CON NÚMEROS DE CHASIS DESDE **DK065903 HASTA DK154953 Y EK528208 HASTA EK549984.**

Defecto: Disconformidad en la rigidez de la barra de interconexión en el semieje delantero derecho.

Riesgo: Posible fractura y separación de la pieza. Si esto ocurre durante la conducción, el vehículo comenzará a perder potencia hasta detenerse. Si el vehículo se encontrara estacionado en una pendiente sin el freno, éste podría moverse de forma inesperada. En ambas situaciones existen riesgo de accidente con daños para los ocupantes, así como para terceros.

Solución: Concurrir al Concesionario o taller Chevrolet de su preferencia a efectos de sustituir la barra de interconexión. El servicio es completamente gratuito. Antes de concurrir o ante cualquier duda, deberá contactarse al Centro de Atención al Cliente Chevrolet, teléfono 0800 24389.

Montevideo, 10 de junio de 2014.